

DIE FESTUNG ROTHENBERG -
DER FESTUNGSBAU IM 18. JAHRHUNDERT,
MASSNAHMEN DER ERHALTUNG
UND MÖGLICHKEITEN DER KONSERVIERUNG

Inaugural-Dissertation,
in der Fakultät für
Geschichts- und Geowissenschaften
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Institut für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege,
Restaurierungswissenschaft in der Baudenkmalpflege



Band 2a / 6 Sammlung der Quellen Teil 1

vorgelegt von Sven Thole Dipl. Ing. (FH) aus Erlangen
Bamberg, den 19.07.2006

Tag der mündlichen Prüfung: 05.02.2007

Dekan: Universitätsprofessor Prof. Dr. Mark Häberlein

Erstgutachter: Universitätsprofessor Prof. Dr. Ing. Rainer Drewello

Zweitgutachter: Universitätsprofessor Prof. Dr. Ing. Manfred Schuller

Original
Aufnahms-Protocoll
 über
 die Hauptbaureparationen an den Festungswerken
 zu Rottenberg pro 1828/29.
 Rottenberg am 11^{ten} May 1829.

Præsentes:
 Hauptmann Fuchs vom kgl. Ing.
 Ingenieur Oberlieutenant Spiess
 Lieut. Schneider vom kgl. Ing.
 Lieut. und Platz-Ing. Kaeberle
 Rechnungsführer Mayer

Die aus obenstehenden Mitgliedern zu-
 sammengesetzte Commission versam(m)el-
 te sich vermöge (?) Königlichen Kommandantschafts-
 Befehl unterem _____ um die an den
 hiesigen Festungswerken sich ergebenden
 Hauptbaureparationen aufzunehmen wie
 folgt:

Brunnenhof
 Fundamente des projectirten Commandantenhauses
 die Kehlmauern und Bastion Nürnberg

Aufnahms Protokoll
 über
 die Hauptbaureparationen an den Festungswerken
 zu Rottenberg pro 1828/29
 Verfasst, Rottenberg am 11ten May 1829

Praesentes:
 Hauptmann Fuchs von _____
 Ingenieur Oberlieutenant Spiess
 Lieut. Schneider von kgl. Ing. Regt.
 Lieut. und _____ Kaeberle als Platz.Ing.
 Rechnungsführer Mayer

Die aus obenstehenden Mitgliedern zu-
 sammengesetzte Commision versam(m)el-
 te sich vermöge (?) Königlichen Kommandantschafts-
 Befehl unterem _____ um die an den
 hiesigen Festungswerken sich ergebenden
 Hauptbaureparationen aufzunehmen wie
 folgt:

Brunnenhof
 Diese Fundamente des ehemals projectir- Fundamente des projectirten
 ten Com(m)andantenhauses bilden jetzt zugleich Commandantenhauses.
 die Kehlmauern und Bastion Nürnberg Mauer.

Kriegsarchiv München
 CI Bd. 172

und Schnaittach, im Aufzuge mit einer
für den Zweck bestimmten Höhe von 16 bis 18'
Höhe mit 2-3' Dicke, und sind mit
5-6' breiten Pfeilern verstärkt, die der
Mauer um 2' vorspringend und in Ent-
fernung von 4' zu 4' _____ Seite
angebracht sind; letztere hatten ursprüng-
lich die Bestimmung den Gewölbe Gurten
als Widerlager zu dienen, verrichten je-
doch dieselbe nicht da der Bau unterblieb.
Die Mauern und Pfeiler von jedem
Schutz entblößt, und jeder Witterung
Preis gegeben, erlitten noch überdies
durch den Druck des dahinterliegenden
Erdreichs nach und nach so bedeutenden
Schaden, das viele Stellen davon einstürz-
ten, viele dem Einsturz drohen. -
Da aber im Hohlen, von diesen Fun-
damentmauern gebildeten Raum sich
das Laboratorium und die Kohlenhütte
befindet, und andere Theile diese Mauern

und Schnaittach, sie bestehen aus rau-
hem Bruchsteinmauerwerk von 16 bis 18'
Höhe und 2-3' Dicke, und sind mit
5-6' breiten Pfeilern verstärkt, die der
Mauer um 2' vorspringend und in Ent-
fernung von 4' zu 4' _____ Seite
angebracht sind; letztere hatten ursprüng-
lich die Bestimmung den Gewölbe Gurten
als Widerlager zu dienen, verrichten je-
doch dieselbe nicht da der Bau unterblieb.
Die Mauern und Pfeiler von jedem
Schutz entblößt, und jeder Witterung
Preis gegeben, erlitten noch überdies
durch den Druck des dahinterliegenden
Erdreichs nach und nach so bedeutenden
Schaden, das viele Stellen davon einstürz-
ten, viele dem Einsturz drohen. -
Da aber im Hohlen, von diesen Fun-
damentmauern gebildeten Raum sich
das Laboratorium und die Kohlenhütte
befindet, und andere Theile diese Mauern

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Kehe der Bastion Nürnberg

auch zugleich die Kehlen der Bastion
Nürnberg und Schnaittach bilden, so
wurden bis auf die neuesten Zeiten, die
eingestürzten Stellen immer sorgfältig
wieder mit einem kleinen Salut verse-
hen, aus Bruchsteinen aufgeführt.
Diejenigen Stellen welche gegenwärtig
Theils wirklich eingestürzt sind, theils dem
Einsturz drohen, sind folgende:
Ite Abtheilung

Mauer: Eine Mauer 28' lang 12' hoch 2' dick gänzlich eingestürzt; es muss daher um dieser um aufzuführenden Mauere einen solchen Fuß zu geben, der gleichfalls schon schadhafte Sockel 28' lang 4' hoch 2' dick abgebrochen, und wiederum aufgeführt werden. Ferner sind daselbst 3 zum Theil schon eingefallen Pfeiler, jeder 12' hoch 6' breit, 1 bis 2' dick bis auf den Sockel gänzlich abzutragen, nach obigen Dimensionen aber 2' dick wiederum aufzuführen, und mit dem

auch zugleich die Kehlen der Bastion
Nürnberg und Schnaittach bilden, so
wurden bis auf die neuesten Zeiten, die
eingestürzten Stellen immer sorgfältig
wieder mit einem kleinen Salut verse-
hen, aus Bruchsteinen aufgeführt.
Diejenigen Stellen welche gegenwärtig
Theils wirklich eingestürzt sind, theils dem
Einsturz drohen, sind folgende:

Ite Abtheilung

Kehe der Bastion Nürnberg

Eine Mauer 28' lang 12' hoch 2' dick gänzlich eingestürzt; es muss daher um dieser um aufzuführenden Mauere einen solchen Fuß zu geben, der gleichfalls schon schadhafte Sockel 28' lang 4' hoch 2' dick abgebrochen, und wiederum aufgeführt werden. Ferner sind daselbst 3 zum Theil schon eingefallen Pfeiler, jeder 12' hoch 6' breit, 1 bis 2' dick bis auf den Sockel gänzlich abzutragen, nach obigen Dimensionen aber 2' dick wiederum aufzuführen, und mit dem

Mauer

Kriegsarchiv München
C I Bd. 172

alten Mauerwerk gehörig zu verbinden.

II^{te} Abtheilung.

Daselbst sind 2 alte dem Einsturz dro-
hende Pfeiler 12' hoch, 5' breit, 2' dick;
sie müssen abgetragen, wiederum auf-
geführt, und mit der alten Mauer gut
verbunden werden.

III^{te} Abtheilung.

An jener Mauer welche zugleich die
Kehle der Bastion Schnaittach bildet, be-
findet sich ein dem Einsturz drohender
Pfeiler von 12' hoch, 6' breit, 2' dick.
Der Sockel dieser Pfeiler hat sich ganz
heraus geschoben, und muß wenigstens
12' lang, 4' hoch, 2' dick, abgetragen, mit
der alten Mauer gehörig verbunden,
und nebst den oben beschriebenen Pfeilern
wiederum frisch aufgeführt werden.

IV^{te} Abtheilung.

Der zunächst angeführten Mauer gegen-
über zunächst der Stirnseite des Labora-

alten Mauerwerk gehörig zu verbinden.

II te Abtheilung

Dasselbst sind 2 alte dem Einsturz dro-
hende Pfeiler __ 12' hoch, 5_ ' breit, 2' dick,
sie müssen abgetragen, wiederum auf-
geführt, und mit der alten Mauer gut
verbunden werden.

III te Abtheilung

An jener Mauer welche zugleich die
Kehle der Bastion Schnaittach bildet, be-
findet sich ein dem Einsturz drohender
Pfeiler von 12' hoch, 6' breit, 2' dick.
Der Sockel dieser Pfeiler hat sich ganz
heraus geschoben, und muß wenigstens
12' lang, 4' hoch, 2' dick, abgetragen, mit
der alten Mauer gehörig verbunden,
und nebst den oben beschriebenen Pfeilern
wiederum frisch aufgeführt werden.

IV te Abtheilung.

Der zunächst angeführten Mauer gegen-
über zunächst der Stirnseite des Labora-

Kriegsarchiv München
C I Bd. 172

zusammen durch ein Stück Mauer von
 10' lang 17' hoch 2' dick gleichfalls dem
 Einbruch, so man daselbst daselbst
 nicht befürchten will, das daselbst
 sind sehr baufällige Laboratorien gleich-
 falls mit eingestürzt wird, nach obigen
 Dimensionen gänzlich abgetragen, wieder-
 um neu aufgeführt, und mit den nächst-
 ehend bleibenden Pfeilern gehörig ver-
 bunden, und um den Druck des dahinter-
 liegenden Erdreiches mehr??? zu begegnen,
 mit einem Talut aufgeführt werden.
 Zur Aufführung sämtlicher vorbeschriebener
 Stellen sind theils das in Menge vorhandene
 alte Material theils Mauer durch die Schanz-
 strämme gebrochenes, theils jener herbe-
 geführt und verwendet, welche sich in dem
 vormaligen Graben der sogenannten Alt-
 Stadt in Maße angehäuft befindet.
Anmerkung.
 Zur Ausführung der Reparaturen sind außer

toriums droht ein Stück Mauer von
 10' lang 17' hoch 2' dick gleichfalls dem
 Einsturz, es muss daher dasselbe wenn
 man nicht befürchten will, dass das ohne-
 hin sehr baufällige Laboratorium gleich-
 falls mit eingestürzt wird, nach obigen
 Dimensionen gänzlich abgetragen, wieder-
 um neu aufgeführt, und mit den nächst-
 ehend bleibenden Pfeilern gehörig ver-
 bunden, und um den Druck des dahinter-
 liegenden Erdreiches mehr??? zu begegnen,
 mit einem Talut aufgeführt werden.
 Zur Aufführung sämtlicher vorbeschriebener
 Stellen sind theils das in Menge vorhandene
 alte Material theils Mauer durch die Schanz-
 strämme gebrochenes, theils jener herbe-
 geführt und verwendet, welche sich in dem
 vormaligen Graben der sogenannten Alt-
 Stadt in Maße angehäuft befindet.

Anmerkung.

Zur vorstehenden Reparaturen sind außer

Rechte Face der Bastion Carl.

Mauer.

Den schon vorhandenen Grüst _____ keine Gerüste vom Zimmermann nothwendig.

Die steinerne Brustwehr dieser Face ist beynahe größtentheils destruiert, einige Merlons zunächst den Schussscharten schon in den Graben hinabgestürzt, andere drohen dem Einsturz.

Die Decksteine (?) der Krone der steinerne Brustwehre sind durch das viele Gras und nach und nach sich erzeugten Staudengewächsen in der Art aus ihrer ursprünglichen Lage gehoben, dass sie jeden Augenblick herab zu stürzen drohen; ein gleiches gilt von den Backen der Schussscharten und übrigen Mauerwerk, so dass man jetzt nur mit Lebensgefahr im Graben zunächst der Escarpe gehen kann. Soll daher diese Brustwehr nicht gänzlich zusam(m)en stürzen, was, wenn jetzt keine Reparation daran geschieht, in einigen Jahren

Den schon vorhandenen Grüst _____ keine Gerüste vom Zimmermann nothwendig.

Den schon vorhandenen Grüst _____ keine Gerüste vom Zimmermann nothwendig.

Rechte Face der Bastion Carl

Die steinerne Brustwehr dieser Face ist beynahe größtentheils destruiert, einige Merlons zunächst den Schussscharten schon in den Graben hinabgestürzt, andere drohen dem Einsturz.

Die Decksteine (?) der Krone der steinerne Brustwehre sind durch das viele Gras und nach und nach sich erzeugten Staudengewächsen in der Art aus ihrer ursprünglichen Lage gehoben, dass sie jeden Augenblick herab zu stürzen drohen; ein gleiches gilt von den Backen der Schussscharten und übrigen Mauerwerk, so dass man jetzt nur mit Lebensgefahr im Graben zunächst der Escarpe gehen kann.

Soll daher diese Brustwehr nicht gänzlich zusam(m)en stürzen, was, wenn jetzt keine Reparation daran geschieht, in einigen Jahren

Mauer

Kriegsarchiv München
C I Bd. 172

Da es sich inzwischen erst bey dem wirklichen Abbruch zeigen wird wie weit dasselbe nothwendig, um auf gesundes Mauerwerk anbinden zu können, und was vom alten Material noch zu verwenden ist, so wäre diese Arbeit am füglichsten in Taglohn unter genauer Aufsicht und Kontrolle herzustellen, und wiederum noch bemerkt, dass bei Abfassung der Kosten-Aufschläge bezüglich der Tagelöhne die im vorigen Jahr hergestellte und genau kontrollierte Reparationen den Merlons der linken Face der Bastion Amalie als Richtschnur dienen wird. Außer dem noch brauchbaren Material werden zu dieser und den weiter unten vorkommenden Reparationen jene Steine durch die Schanz-Sträflinge herab gebracht, welche schon in sehr bedeutender Menge gebrochen, in dem alten Stadtgraben und zunächst den Fundamenten der unvollendeten Contregarde zustand (?) umher liegen; es ist daher nicht nothwendig

-8-

Da es sich inzwischen erst bey dem wirklichen Abbruch zeigen wird wie weit dasselbe nothwendig, um auf gesundes Mauerwerk anbinden zu können, und was vom alten Material noch zu verwenden ist, so wäre diese Arbeit am füglichsten in Taglohn unter genauer Aufsicht und Kontrolle herzustellen, und wiederum noch bemerkt, dass bei Abfassung der Kosten-Aufschläge bezüglich der Tagelöhne die im vorigen Jahr hergestellte und genau kontrollierte Reparationen den Merlons der linken Face der Bastion Amalie als Richtschnur dienen wird. Außer dem noch brauchbaren Material werden zu dieser und den weiter unten vorkommenden Reparationen jene Steine durch die Schanz-Sträflinge herab gebracht, welche schon in sehr bedeutender Menge gebrochen, in dem alten Stadtgraben und zunächst den Fundamenten der unvollendeten Contregarde zustand (?) umher liegen; es ist daher nicht nothwendig

07 KA 1829 Allgemeine Beschreibung des baulichen Zustandes der Festungswerke Rottenberg.

Seite 8

1829 Albert Spieß u. a. Kriegsarchiv München C I Bd. 172

Bastion Schnaittach.

Zimmermann. ^{Das ist eine Vision gebrauchten werden.}
Hat die erforderlichen Gerüste zu dieser
Reparation herzustellen.

Maurer. Die Merlons der rechten Flanke

Dieser Bastion nach Abzug der 2 Schußschar-
ten 47' lang 7' dick, befinden sich beynahe in
demselben Zustand und müssen von der
Kante abwärts wenigstens 3' hoch abgetra-
gen wiederum frisch aufgemauert, und
die Krone mit Werksteinen nach der schon
früher beschriebenen Art hergestellt werden.

Zimmermann. Hat die erforderlichen Gerüste zu dieser
Reparation herzustellen.

Maurer. Rechte Face dieser Bastion.

Die 5 Merlons nach Abzug der 4 Schußscharten
80' lang sind ganz auf dieselbe Art herzustellen.

Zimmermann. Hat die erforderlichen Gerüste zu
machen.

Maurer. Linke Face dieser Bastion.

Dasselbst ist die Fugenreparation auf der

dass neue Steine gebrochen werden.

Hat die erforderlichen Gerüste zu dieser
Reparation herzustellen.

Zimmermann

Bastion Schnaittach

Die Merlons der rechten Flanke

Dieser Bastion nach Abzug der 2 Schußschar-
ten 47' lang 7' dick, befinden sich beynahe in
demselben Zustand und müssen von der
Kante abwärts wenigstens 3' hoch abgetra-
gen wiederum frisch aufgemauert, und
die Krone mit Werksteinen nach der schon
früher beschriebenen Art hergestellt werden.

Maurer

Hat die erforderlichen Gerüste zu dieser
Reparation herzustellen.

Zimmermann

Rechte Face dieser Bastion

Die 5 Merlons nach Abzug der 4 Schußscharten
80' lang sind ganz auf dieselbe Art herzustellen.

Maurer

Die hierzu erforderlichen Gerüste zu
machen.

Zimmermann

Linke Flanke dieser Bastion.

Dasselbst ist die Fugenreparation auf der

Maurer

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Die Krone der Brustwehr 83' lang 7' breit
mit 16 Klafter??? herzustellen.
Um diese Arbeit solid und dauerhaft zu ma-
chen müssen die Fugen der Decksteine (?) von
sämtlichen Gras und Wurzelwerk gut ge-
reinigt, dann mit kleinen Steinen ausge-
zwickelt und frisch in Mörtel gelegt werden;
Es scheint eben als zweckmäßig den gewöhn-
lichen Mörtel noch ei angemessene Quanti-
tät Ziegelmehl??? bezumengen, indem es
wahrscheinlich ist, dass gut bereiteter Zement (?)
dem Einfluß der Witterung doch ohne wie-
derstehen wird als ordinärer Kalkmörtel;
Es ist noch besonders zu bemerken, dass dem
Mauerermeister das richtige Verhältnis von
Kalk Sand und Ziegelmehl von dem hier
anwesenden Ingenieur Offizier angegeben
werden wird.
Dieser Zement (?) soll auch zu den vorherge-
henden und folgenden Reparationen angewendet
werden.

Krone der Brustwehr 83' lang 7' breit
mit 16 Klafter??? herzustellen.
Um diese Arbeit solid und dauerhaft zu ma-
chen müssen die Fugen der Decksteine (?) von
sämtlichen Gras und Wurzelwerk gut ge-
reinigt, dann mit kleinen Steinen ausge-
zwickelt und frisch in Mörtel gelegt werden;
Es scheint eben als zweckmäßig den gewöhn-
lichen Mörtel noch ei angemessene Quanti-
tät Ziegelmehl??? bezumengen, indem es
wahrscheinlich ist, dass gut bereiteter Zement (?)
dem Einfluß der Witterung doch ohne wie-
derstehen wird als ordinärer Kalkmörtel;
Es ist noch besonders zu bemerken, dass dem
Mauerermeister das richtige Verhältnis von
Kalk Sand und Ziegelmehl von dem hier
anwesenden Ingenieur Offizier angegeben
werden wird.
Dieser Zement (?) soll auch zu den vorherge-
henden und folgenden Reparationen angewendet
werden.

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Anmerkung des Ingenieur Offiziers.
Nachdem Vorstehendes über die Verwendung
des Zements(?) bey dem sich ergebenden Fest-
ungsbau Reparationen bereits 2 Tage ____ -
war, machte ich bey meinen mehrma-
ligen Untersuchungen des Mauerwerks der
Hauptumfassung sämtlicher Festungswerke
an den beyden Facen der Bastion Amalie, und
namentlich an jenem im Jahr 1808 ausgewech-
selten sehr bedeutenden Theil des linken Schul-
terwinkels der genannten Bastion die Be-
merkung, dass die Werkstücke nicht mit
gewöhnlichem Mörtel, sondern mit Zement (?)
verbunden sind, und überzeugte mich dass der-
selbe eine vorzügliche Härte besitzt. -
Ob nun schon in früheren Zeiten, nämlich
gleich bey Erbauung dieser Bastion vor ohn-
gefähr 100 Jahren, die Werkstücke des Reve-
tements mit Zement (?), statt mit gewöhnlichem
Kalkmörtel versetzt wurden, oder ob die

Anmerkung des Ingenieur Offiziers.

Nachdem Vorstehendes über die Verwendung
des Zements(?) bey dem sich ergebenden Fest-
ungsbau Reparationen bereits 2 Tage ____ -
war, machte ich bey meinen mehrma-
ligen Untersuchungen des Mauerwerks der
Hauptumfassung sämtlicher Festungswerke
an den beyden Facen der Bastion Amalie, und
namentlich an jenem im Jahr 1808 ausgewech-
selten sehr bedeutenden Theil des linken Schul-
terwinkels der genannten Bastion die Be-
merkung, dass die Werkstücke nicht mit
gewöhnlichem Mörtel, sondern mit Zement (?)
verbunden sind, und überzeugte mich dass der-
selbe eine vorzügliche Härte besitzt. -
Ob nun schon in früheren Zeiten, nämlich
gleich bey Erbauung dieser Bastion vor ohn-
gefähr 100 Jahren, die Werkstücke des Reve-
tements mit Zement (?), statt mit gewöhnlichem
Kalkmörtel versetzt wurden, oder ob die

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Bastion Nürnberg

Mauer.

Verwendung des Zements erst bey allenfalls
später vorkommenden Fugenreparationen statt
fand, konnte ich bis jetzt noch nicht vermitteln,
die Kassematten sind übrigens nur mit ge-
wöhnlichem Mörtel aufgemauert, inzwischen
ist auch der Zement an den übrigen Theilen
der beiden Facen der Bastion Amalie sehr
verhärtet (?) gefunden worden.
Aus diesem Grund dürfte um so mehr dem
maßgeblichsten Vorschlag, bey den Reparationen,
Zement statt gewöhnlichen Kalkmörtel in An-
wendung zu bringen, die höhere Genehmigung
ertheilt werden, da es sich nun nicht mehr um
einen bloßen Versuch handelt, sondern die Er-
fahrung hinlänglich zeigt, dass der Zement
mit gutem Erfolg bey den Rottenberger Fe-
stungs-Revetements schon früher angewendet wurden.

Die linke Face und Flanke dieser Bastion
nach Abzug der 4 Schußscharten 87' lang, 7' dick,

Bastion Nürnberg

Die linke Face und Flanke dieser Bastion
nach Abzug der 4 Schußscharten 87' lang, 7' dick,

Maurer

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

*wenigstens 3' hoch abzutragen und so wie die
vorher beschriebenen wiederum herzustellen.
Zimmermann hat hierzu die erforderlichen Gerüste
zu fertigen.*

Bastion Kersbach.

Mauer. Die beyden Facen dieser Bastion haben so destru-
irte Brustwehren, wie jene der Bastion Carl.
Es ist daher nothwendig dass dieselben nach
Abzug der 7 Schußscharten zusammen 166' lang,
7' breit, wenigstens 3' hoch abzutragen, und auf
die schon mehrmals beschriebene Art wieder-
um hergestellt werden.

Zimmermann hat hierzu die erforderlichen Gerüste
zu fertigen.

Mauer. Linke Flanke dieser Bastion.

Die steinerne Brustwehr derselben nach Ab-
zug der beiden Schußscharten 44' lang, 7' breit
wenigstens 3' hoch abzutragen, und nach der
schon früher beschriebenen Weise wiederum
herzustellen.

Wenigstens 3' hoch abzutragen und so wie die
vorher beschriebenen wiederum herzustellen.

Hat hierzu die erforderlichen Gerüste

Zimmermann

zu fertigen.

Bastion Kersbach

Die beyden Facen dieser Bastion haben so destru-
irte Brustwehren, wie jene der Bastion Carl.

Es ist daher nothwendig dass dieselben nach
Abzug der 7 Schußscharten zusammen 166' lang,
7' breit, wenigstens 3' hoch abzutragen, und auf
die schon mehrmals beschriebene Art wieder-
um hergestellt werden.

Hat hierzu die erforderlichen Gerüste

Zimmermann

zu fertigen.

Linke Flanke dieser Bastion.

Mauer.

Die steinerne Brustwehr derselben nach Ab-
zug der beiden Schußscharten 44' lang, 7' breit
wenigstens 3' hoch abzutragen, und nach der
schon früher beschriebenen Weise wiederum
herzustellen.

Mauer

Zimmermann hat die hierzu erforderlichen Gerüste zu machen.

Courtine
Zwischen der Bastion Kersbach und Klatzenstein.

Maurer. Die steinerne Brustwehr derselben 97' lang, 7' breit 3' hoch abzutragen, und nach Art der übrigen wiederum herzustellen.

Zimmermann hat die hierzu erforderlichen Gerüste fertig zu machen.

Cassematte
In der linken Face der Bastion Carl ist eine eingestürzte Mauer 4' lang, 4' hoch, 2' dick wieder frisch aufzuführen.

Maurer. In der linken Face der Bastion Carl ist eine eingestürzte Mauer 4' lang, 4' hoch, 2' dick wieder frisch aufzuführen.

Eingang zur Cassematte der Bastion Amalie
daselbst droht rechts ein Stück Mauer sammt einem Theil der Überwölbung 6' hoch 6' breit 2' dick theils dem Einsturz, theils ist dasselbe schon eingestürzt.

Es muss daher die schadhafte Mauer gänzlich ausgebrochen, mit 72 Cubikschuh wieder frisch

Hat die hierzu erforderlichen Gerüste zu machen.

Zimmermann

Courtine

Zwischen der Bastion Kersbach und Klatzenstein

Die steinerne Brustwehr derselben 97' lang, 7' breit 3' hoch abzutragen, und nach Art der übrigen wiederum herzustellen.

Maurer

Hat die erforderlichen Gerüste hierzu zu fertigen.

Zimmermann

Cassematte

In der linken Face der Bastion Carl ist eine eingestürzte Mauer 4' lang, 4' hoch, 2' dick wieder frisch aufzuführen.

Maurer

Eingang zur Cassematte der Bastion Amalie
daselbst droht rechts ein Stück Mauer sammt einem Theil der Überwölbung 6' hoch 6' breit 2' dick theils dem Einsturz, theils ist dasselbe schon eingestürzt.

Es muss daher die schadhafte Mauer gänzlich ausgebrochen, mit 72 Cubikschuh wieder frisch

Hauptgrabenbrücke.

Zimmerman Die alte mit 8 neuen weichen Dielen jede

11' lang 14' bis 15" breit 2" dick zu belegen.

Auf die Zugbrücke 2 neue weiche (?) Dielen

jede 9' lang 2" dick 15-16" breit zu legen,

und die alten verfaulten Dielen vorher

heraus zu nehmen.

Dann sind 2 neue Geländer nach Art

der schon bestehenden zu fertigen, jedes Ge-

länder ist 15' lang, 3' hoch und besteht aus

2 eichen Stollen, 4 eichen Latten jede

2" breit 5/4" dick 3' lang, und 1? Weichen, 5/4" dicken

1' breiten und 15' langen Brett welches an

die senkrecht stehenden Latten angenagelt

wird.

IItes Joch.

Eine neue Zug (?) von Eichenholz

22' lang 14/14" stark, -

-15-

aufgeführt und mit dem anderen Mauerwerk
gehörig verbunden werden.

Hauptgrabenbrücke

Dieselbe mit 8 neuen weichen (?) Dielen jede
11' lang 14' bis 15" breit und 2" dick zu belegen.

Auf die Zugbrücke 2 neue weiche (?) Dielen
jede 9' lang 2" dick 15-16" breit zu legen,

und die alten verfaulten Dielen vorher
heraus zu nehmen.

Dann sind 2 neue Geländer nach Art
der schon bestehenden zu fertigen, jedes Ge-
länder ist 15' lang, 3' hoch und besteht aus
2 eichen Stollen, 4 eichen Latten jede
2" breit 5/4" dick 3' lang, und 1? Weichen, 5/4" dicken
1' breiten und 15' langen Brett welches an
die senkrecht stehenden Latten angenagelt
wird.

IItes Joch

Eine neue Zug (?) von Eichenholz
22' lang 14/14" stark, -

Maurer.

III^{tes} Joch.

Eine neue Brücke 30' lang 14 1/4" stark von
Eichenholz zu machen. Die
Lüger sind 11' lang
14 1/4" stark und Eichenholz zu machen.
Die beiden Geländer der Zugbrücke be-
stehen aus 60' eichnem 3" Stollen, her-
um 24' langen 2" breiten 5/4" dicken eichenen
Latten, und 60 _ ' Brettern zusammen
136 _ ' bemessend, mit grauer Oel-
farbe 3 mal anzustreichen.

Anmerkung.

Die zu dieser Reparation erforderlichen
Schraubenpolzen??? sind noch in gutem Zustand,
und können nach geschehener Abnahme der
alten Brücke und Züge (?) wieder verwendet
werden.

Illtes Joch

Eine neue Brücke 30' lang 14/14" stark von
Eichenholz und eine neue Lüg ??? von 11' lang
14/14" stark von Eichenholz zu machen.
Die beiden Geländer der Zugbrücke be-
stehen aus 60' eichnem 3" Stollen, her-
um 24' langen 2" breiten 5/4" dicken eichenen
Latten, und 60 _ ' Brettern zusammen
136 _ ' bemessend, mit grauer Oel-
farbe 3 mal anzustreichen.

Maurer.

Anmerkung.

Die zu dieser Reparation erforderlichen
Schraubenpolzen??? sind noch in gutem Zustand,
und können nach geschehener Abnahme der
alten Brücke und Züge (?) wieder verwendet
werden.

Commissions Beschlus

Gegenwärtiges Aufnahmsprotocoll sammt Kosten Anschläge der
Handwerksleute und übrigen vorschrittmäßigen Belegen??? Der königlichen
Festungs Com(m)andantschaft zur Erwirkung der allerhöchsten Ratificati-
on
mit dem gehorsamsten Bemerken zu übergeben; dass man sich bey der
Aufnahme
einzig und allein auf die Unterhaltung des bestehenden beschränkte,
dass aber
im Falle die beantragte Herstellung der steinernen Brustwehren die aller-
höchste
Genehmigung nicht erhalten sollte, sich die unterzeichnete Kommissiom
nur jeder
Verantwortung verwarren muss, dass ferner im Falle der Nichtgenehmi-
gung,
die ohnehin schon sehr destruirten Brustwehren ihrem gänzlichen Einsturz
mit
Riesenschritten entgegen eilen, und dass man endlich ein Brunnenhof
statt der
Brustwehren den malerischen Anblick von Ruin in Bälde haben wird.

A: U: S:

Albert Spieß Ingen Ober Lieut. - Schneider - Kaeberle - Meyer
Fuchs
Von Storchenau

vid: Hoffmann
Ing. Mayor

Hoffmann
Ing. Mayor


Commissions Beschlus

Gegenwärtiges Aufnahmsprotocoll sammt Kosten Anschläge der
Handwerksleute und übrigen vorschrittmäßigen Belegen??? Der königlichen
Festungs Com(m)andantschaft zur Erwirkung der allerhöchsten Ratificati-
on
mit dem gehorsamsten Bemerken zu übergeben; dass man sich bey der
Aufnahme
einzig und allein auf die Unterhaltung des bestehenden beschränkte,
dass aber
im Falle die beantragte Herstellung der steinernen Brustwehren die aller-
höchste
Genehmigung nicht erhalten sollte, sich die unterzeichnete Kommissiom
nur jeder
Verantwortung verwarren muss, dass ferner im Falle der Nichtgenehmi-
gung,
die ohnehin schon sehr destruirten Brustwehren ihrem gänzlichen Einsturz
mit
Riesenschritten entgegen eilen, und dass man endlich ein Brunnenhof
statt der
Brustwehren den malerischen Anblick von Ruin in Bälde haben wird.

A:U:S:

Albert Spieß Ingen Ober Lieut. - Schneider - Kaeberle - Meyer
Fuchs
Von Storchenau

Hoffmann Ing. Mayor



Allgemeine Beschreibung.
Des
Baulichen Zustandes der Festungswerke zu Rottenberg
Verfasst, Rottenberg am 11ten May 1829

Das sämtliche Mauerwerk der
Escarpe

I. Haupt-Umfas-

sung
Escarpe der Hauptumfassung besteht aus Kalksteinen, welche aus dem zunächst der Festung gelegenen Steinbruch gebrochen wurden, und hat durchgehende glattbehauene Parements. Über dem Cordon befindet sich nach dem ganzen Umfange das Corps de Place, mit Ausnahme von 4 Stellen, auf welchen die östlichen und westlichen Stirnseiten des Zeughauses, des Ingenieur und Kommandantenhauses aufgeführt sind, die 7-8' dicke, aus demselben Material erbaute massive mit Kanonenschusscharten versehenen Brustwehr, und nur an der Angriffsfronte von der Spitze der Bastion Amalie bis zu jener der Bastion

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Carl, ist die massive Brustwehr
noch durch eine angebaute Erdbrust-
wehre verstärkt.
Das Revetement der Hauptumfassung
sämtlicher Werke befindet sich durch
vielfache Verwitterung und Ausfallen
der Steine, dann durch viele und bedeuten-
de Ausbauchungen vorzüglich und zunächst
oberhalb der Kasemattenschussscharten
in einem sehr ruinosen Zustand, und
droht an manchen Stellen sogar dem Einsturz.
Ein gleiches findet bey dem größten
Theil des Merlons der steinernen Brust-
wehren statt, die auch wirklich an mehre-
ren Stellen /: namentlich der rechten Face
der Bastion Carl und Kersbach :/ in den
Graben hinabgestürzt sind, und noch je-
den Augenblick dem Einsturz drohen.
Aus diesem Grunde wurden die als am
meisten destruiert erkannten Brustwehren
in der Hauptbauaufnahme an den Fest-
ungswerken pro 1828/29 zur Herstellung

Carl, ist die massive Brustwehr
noch durch eine angebaute Erdbrust-
wehre verstärkt.
Das Revetement der Hauptumfassung
sämtlicher Werke befindet sich durch
vielfache Verwitterung und Ausfallen
der Steine, dann durch viele und bedeuten-
de Ausbauchungen vorzüglich und zunächst
oberhalb der Kasemattenschussscharten
in einem sehr ruinosen Zustand, und
droht an manchen Stellen sogar dem Einsturz.
Ein gleiches findet bey dem größten
Theil des Merlons der steinernen Brust-
wehren statt, die auch wirklich an mehre-
ren Stellen /: namentlich der rechten Face
der Bastion Carl und Kersbach :/ in den
Graben hinabgestürzt sind, und noch je-
den Augenblick dem Einsturz drohen.
Aus diesem Grunde wurden die als am
meisten destruiert erkannten Brustwehren
in der Hauptbauaufnahme an den Fest-
ungswerken pro 1828/29 zur Herstellung

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Rechte Face und Flanke.

Bezüglich des ausspringenden Winkels
gilt das nämliche wie bey der linken
Face, das Mauerwerk zwischen den
Kassemattenschussscharten um den Cor-
don ist sehr ausgewittert und droht
gleichfalls an mehreren Stellen dem Einsturz.-
Zum Ruin de Verkleidungsmauern tragen
auch die hie und da aus den Fugen wachsenden
Sträucher und Bäume vieles bey, welche bil-
lig, wie eher, wie lieber ausgehauen wer-
den sollten. - Die rechte Flanke ist ge-
gen den Schulterwinkel und oberhalb
Kassemattenschussscharten sehr ausge-
wittert.- Die Brustwehren dieser Ba-
stion befinden sich noch in ziemlich gutem
Zustand, und ein Theil derselben an der lin-
ken Face wurde pro 1827/28
neu hergestellt.

Courtine

Zwischen der Bastion I und II Amalie u Carl. Diese Courtine hat in der Mitte das große Thor
und befindet sich in einem sehr guten
Zustand, die Fugenreparation wäre
aber nothwendig.

Rechte Face und Flanke

Bezüglich des ausspringenden Winkels
gilt das nämliche wie bey der linken
Face, das Mauerwerk zwischen den
Kassemattenschussscharten um den Cor-
don ist sehr ausgewittert und droht
gleichfalls an mehreren Stellen dem Einsturz.-
Zum Ruin de Verkleidungsmauern tragen
auch die hie und da aus den Fugen wachsenden
Sträucher und Bäume vieles bey, welche bil-
lig, wie eher, wie lieber ausgehauen wer-
den sollten. - Die rechte Flanke ist ge-
gen den Schulterwinkel und oberhalb
Kassemattenschussscharten sehr ausge-
wittert.- Die Brustwehren dieser Ba-
stion befinden sich noch in ziemlich gutem
Zustand, und ein Theil derselben an der lin-
ken Face wurde pro 1827/28
neu hergestellt.

Dieselbe hat in der Mitte das große Thor Courtine
und befindet sich im Allgemeinen noch in Zwischen der Bastion I und II
gutem Stande, die Fugenreparation wäre Amalie und Carl
aber nothwendig.

Bastion II. /: Carl:/

Linke Flanke.

Das Revetement derselben ist mit Ausnahme
des sehr schadhafte Kassematten-Merlons,
welche allmählig dem Einsturz drohen
noch in ziemlich gutem Stande.
Der Schulterwinkel hat am Fuße Back-
stein-Auswechslungen erhalten, die nun
aber ausgefault sind; ein sorgfältiges
Auskragen und Reinigen der Fugen von
Gras und Wurzeln wäre hier wie über-
all sehr ersprießlich.

Linke Face.

Zunächst dem Schulterwinkel und einer
Backen der Kassemattenschussscharten ist
das Revetement sehr schadhafte, dasselbe gilt
auch vom ausspringenden Winkel. –
Übrigens ist das Mauerwerk wenigstens
noch im erträglichen Zustande.
Die Merlons der steinernen Brustwehren
und deren Krone sehr schadhafte.

Rechte oder lange Face.

Das Revetement besonders zunächst der
10 Kassemattenschußscharten, ist ausge-

Bastion II. /: Carl:/

Linke Flanke

Das Revetement derselben ist mit Ausnahme
des sehr schadhafte Kassematten-Merlons,
welche allmählig dem Einsturz drohen
noch in ziemlich gutem Stande.

Der Schulterwinkel hat am Fuße Back-
stein-Auswechslungen erhalten, die nun
aber ausgefault sind; ein sorgfältiges
Auskragen und Reinigen der Fugen von
Gras und Wurzeln wäre hier wie über-
all sehr ersprießlich.

Linke Face

Zunächst dem Schulterwinkel und einer
Backen der Kassemattenschussscharten ist
das Revetement sehr schadhafte, dasselbe gilt
auch vom ausspringenden Winkel. –
Übrigens ist das Mauerwerk wenigstens
noch im erträglichen Zustande.

Die Merlons der steinernen Brustwehren
und deren Krone sehr schadhafte.

Rechte oder lange Face

Das Revetement besonders zunächst der
10 Kassemattenschußscharten, ist ausge-

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Bastion III. / Klatzenstein /

...wittet und sehr schadhaf; der aussprin-
gende Winkel ist bedenklich, die Cordons
unterhalb der Brustwehr sind zum Theil
herabgestürzt, zum Theil sehr verwittert.
Die steinernen Brustwehren selbst in
einem ganz destuirten Zustande, und zu-
nächst den Schussscharten hie und da schon
in den Graben hinab gestürzt, und täglich
mehr zum Einsturz geneigt. -
Aus diesem Grunde wurde bey der Haupt-
Bau Aufnahme pro 1828/29 die Herstellung
derselben beantragt. -
Im Allgemeinen wären an dieser Face
Auswechslungen des Revetements und die
Fugenreparation nothwendig.

Linke Face.

Diese bildet zugleich eine Flanke für
die rechte Face der Bastion Carl. -
Die Verkleidungsmauer ist theilweise
verwittert, und unterhalb den Kasse-
mattenschußscharten bedeutend aus-
gebaucht und schadhaf.
Der ausspringende Winkel stark ver-
wittert.

...wittet und sehr schadhaf; der aussprin-
gende Winkel ist bedenklich, die Cordons
unterhalb der Brustwehr sind zum Theil
herabgestürzt, zum Theil sehr verwittert.
Die steinernen Brustwehren selbst in
einem ganz destuirten Zustande, und zu-
nächst den Schussscharten hie und da schon
in den Graben hinab gestürzt, und täglich
mehr zum Einsturz geneigt. -
Aus diesem Grunde wurde bey der Haupt-
Bau Aufnahme pro 1828/29 die Herstellung
derselben beantragt. -
Im Allgemeinen wären an dieser Face
Auswechslungen des Revetements und die
Fugenreparation nothwendig.

Linke Face
Bastion III. /: Klatzenstein:/

Diese bildet zugleich eine Flanke für
die rechte Face der Bastion Carl. -
Die Verkleidungsmauer ist theilweise
verwittert, und unterhalb den Kasse-
mattenschußscharten bedeutend aus-
gebaucht und schadhaf.
Der ausspringende Winkel stark ver-
wittert.

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Die steinerne Brustwehr ist ziemlich
gut, und hätte bloß eine Fugenrepa-
ration nöthig.

Rechte Face.

Das Revetement zunächst den 3 Kassemat-
tenschußscharten und unterhalb der-
selben stark verwittert. – Die stei-
nerne Brustwehr mit Ausnahme gegen
den ausspringenden Winkel noch
ziemlich gut.

Rechte Flanke.

Der Mauerwerk zunächst den beiden
Kassemattenschußscharten und ober-
halb derselben so ausgewittert und
ausgebaucht, dass es dem Einsturz droht;
Die Bäume und Gesträuche wirken
gleichfalls sehr nachtheilig ein.
Die Brustwehr ist noch ziemlich gut.

Courtine

zwischen der Bastion III u IV. Klatzenstein
et Kersbach.

Ein Theil derselben auf welchen die
östliche Stirnseite des Ingenieurhauses
gebaut ist, wurde in neueren Zeiten
ausgewechselt, und ist bis auf die nöthi-

Die steinerne Brustwehr ist ziemlich
gut, und hätte bloß eine Fugenrepa-
ration nöthig.

Rechte Face.

Das Revetement zunächst den 3 Kassemat-
tenschußscharten und unterhalb der-
selben stark verwittert. – Die stei-
nerne Brustwehr mit Ausnahme gegen
den ausspringenden Winkel noch
ziemlich gut.

Rechte Flanke.

Der Mauerwerk zunächst den beiden
Kassemattenschußscharten und ober-
halb derselben so ausgewittert und
ausgebaucht, dass es dem Einsturz droht;
Die Bäume und Gesträuche wirken
gleichfalls sehr nachtheilig ein.
Die Brustwehr ist noch ziemlich gut.

Courtine

zwischen Bastion III u IV. Klatzenstein
et Kersbach

Ein Theil derselben auf welchen die
östliche Stirnseite des Ingenieurhauses
gebaut ist, wurde in neueren Zeiten
ausgewechselt, und ist bis auf die nöthi-

gefügungsgarant in ganz gutem
Zustande.
Das andere Theil dieser Courtine gegen
die Bastion Kersbach und besonders die
Mitte auf welcher die östliche Stirnseite
des Zeughauses erbaut ist, befindet sich
in außerordentlich schadhaftem und ver-
wittertem Zustande, zunächst den Schuß-
scharten der Kassematten nim(m)t man
bedeutende Ausbauchungen wahr, auch
wurden schon mehrere Stellen mit Back-
steinen ausgewechselt, die jetzt aber
größtentheils verwittert sind. – Die
Cordons sind hie und da herabgestürzt
und verwittert, am meisten schadhaft
und beynahe ganz destruiert ist aber die
vom Zeughaus gegen die Bastion
Kersbach führende steinerne Brust-
wehr, die deshalb auch in den heu-
rigen Festungs Hauptbau Reparati-
ons-Aufnahme herzustellen bean-
tragt wurde.

8

ge Fugenreparation in ganz gutem
Zustande.

Das andere Theil dieser Courtine gegen
die Bastion Kersbach und besonders die
Mitte auf welcher die östliche Stirnseite
des Zeughauses erbaut ist, befindet sich
in außerordentlich schadhaftem und ver-
witterten Zustande, zunächst den Schuß-
scharten der Kassematten nim(m)t man
bedeutende Ausbauchungen wahr, auch
wurden schon mehrere Stellen mit Back-
steinen ausgewechselt, die jetzt aber
größtentheils verwittert sind. – Die
Cordons sind hie und da herabgestürzt
und verwittert, am meisten schadhaft
und beynahe ganz destruiert ist aber die
vom Zeughaus gegen die Bastion
Kersbach führende steinerne Brust-
wehr, die deshalb auch in den heu-
rigen Festungs Hauptbau Reparati-
ons-Aufnahme herzustellen bean-
tragt wurde.

Bastion IV. Kersbach. /

Linke Flanke.

Das Revêtement ist sehr gut erhalten
und die Kasemattenschützen
sind sehr gut erhalten und die
Sohle ist sehr gut erhalten und
ziemlich gut.

Linke Face.

Das Mauerwerk ist sehr gut erhalten
und die Kasemattenschützen
sind sehr gut erhalten und die
Sohle ist sehr gut erhalten und
ziemlich gut.

Rechte Face.

Das Revêtement ist sehr gut erhalten
und die Kasemattenschützen
sind sehr gut erhalten und die
Sohle ist sehr gut erhalten und
ziemlich gut. Die Kasemattenschützen
sind sehr gut erhalten und die
Sohle ist sehr gut erhalten und
ziemlich gut. Die Kasemattenschützen
sind sehr gut erhalten und die
Sohle ist sehr gut erhalten und
ziemlich gut.

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Bastion IV. /: Kersbach. /:

Linke Flanke

Außer den sehr ausgewitterten Stellen
am Schulterwinkel und dem Gemäu-
er zunächst den Kassemattenschuß-
scharten ist das Revetement noch
ziemlich gut.

Linke Face.

Der Mauermantel bey den 4 Kasemat-
tenschußscharten und unterhalb der Sohle
derselben, äußerst verwittert und
schadhaft, in gleichen der ausspringende Winkel.

Rechte Face.

Das Revetement zunächst den Kas-
semattenschußscharten und dem aus-
springenden Winkel so ausgewit-
tert, ausgebaucht, und schadhaft, dass
es dem Einsturz droht; mehrere
Cordons sind herabgefallen, ande-
re verwittert. –

Die steinerne Brustwehr dieser Ba-
stion und besonders die Krone ist bey-
nahe ganz destruiert und aus diesem

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Bastion V. Nürnberg:

Grundriß der Bastion V. Nürnberg
jungstallend. beantragt worden.

Die linke Flanke und Face derselben
bilden einen sehr stumpfen Winkel,
und befinden sich ganz in demselben
Zustande wie die rechte Face der
Bastion Kersbach.

Der Mauermantel droht den starken
Ausbauchungen und Verwitterungen
wegen, mehr oder weniger dem Einsturz.

Die Brustwehr wurde ihres schad-
haften Zustandes halber gleichfalls
zur Reparation vorgeschlagen. –

Die rechte Face und Flanke dieser
Bastion, ist mit Ausnahme eines spä-
ten schon ausgewechselten Stückes des
Mauermantels, zunächst des Schulter-
winkels der Face, wo möglich in auch
ruinosem und gefährlichen Zustande
als alle vorher beschriebenen, besonders
drohend ist eine ausgebauchte Stelle zu-
nächst dem ausspringenden Winkel

Die rechte Face und Flanke dieser
Bastion, ist mit Ausnahme eines spä-
ten schon ausgewechselten Stückes des
Mauermantels, zunächst des Schulter-
winkels der Face, wo möglich in auch
ruinosem und gefährlichen Zustande
als alle vorher beschriebenen, besonders
drohend ist eine ausgebauchte Stelle zu-
nächst dem ausspringenden Winkel

Grunde bey der heurigen Aufnahme
herzustellen beantragt worden.

Die linke Flanke und Face derselben
bilden einen sehr stumpfen Winkel,
und befinden sich ganz in demselben
Zustande wie die rechte Face der
Bastion Kersbach.

Der Mauermantel droht den starken
Ausbauchungen und Verwitterungen
wegen, mehr oder weniger dem Einsturz.

Die Brustwehr wurde ihres schad-
haften Zustandes halber gleichfalls
zur Reparation vorgeschlagen. –

Die rechte Face und Flanke dieser
Bastion, ist mit Ausnahme eines spä-
ten schon ausgewechselten Stückes des
Mauermantels, zunächst des Schulter-
winkels der Face, wo möglich in auch
ruinosem und gefährlichen Zustande
als alle vorher beschriebenen, besonders
drohend ist eine ausgebauchte Stelle zu-
nächst dem ausspringenden Winkel

Bastion V. /: Nürnberg :/

Bastion VI. /: Schnaittach

und immer in aufwärts und aufwärts
Die Mauerwerkung ist sehr stark
Die Mauerwerkung ist sehr stark
ist in neueren Zeiten reparirt worden
und noch gut.

Linke Face

Der Mauermantel derselben ist
stark verwittert und zum Theil aus-
gebaucht, zunächst den beiden Kasse-
mattenschußscharten ist er vorzüglich
schadhaft.

Die an dieser Face befindlichen Ge-
sträucher und Bäume sind so bedeutend,
dass sie von Nürnberg aus mit be-
waffneten Augen deutlich sehen kann.

Der ausspringende Winkel ist sehr
schadhaft.

Rechte Face

Der Mauermantel am ausspringen-
den Winkel und den 4 Kassematten-
Schusscharten auch weit (?) verwitterter,
und mehr ausgebaucht, als der, der
linken Face, die in späten Zeiten

und eine nahe daran befindlichen
Kassemattenschusscharten.

Die steinerne Brustwehr hingegen
ist in neueren Zeiten reparirt wor-
den und noch gut.

Linke Face

Bastion VI. /: Schnaittach :/

Der Mauermantel derselben ist
stark verwittert und zum Theil aus-
gebaucht, zunächst den beiden Kasse-
mattenschußscharten ist er vorzüglich
schadhaft. –

Die an dieser Face befindlichen Ge-
sträucher und Bäume sind so bedeutend,
dass sie von Nürnberg aus mit be-
waffneten Augen deutlich sehen kann. –

Der ausspringende Winkel ist sehr
schadhaft.

Rechte Face

Der Mauermantel am ausspringen-
den Winkel und den 4 Kassematten-
Schusscharten auch weit (?) verwitterter,
und mehr ausgebaucht, als der, der
linken Face, die in späten Zeiten

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Courtine
zwischen der Bastion VI. u. I. / Schnaittach
und Amalie :/

Das Mauerwerk ist im Allgemeinen
noch im erträglichen Stande, doch fehlen
sehr viele Cordons und das Mauerwerk
bey den 6 Kassemattenschußscharten und
unterhalb derselben ist sehr verwittert.

Rechte Flanke.

Das Mauerwerk mit Ausnahme
der zur Reparation vorgeschlagenen
Brustwehr und mehreren schadhafte
Cordons noch in ziemlich gutem Zustand.

Das Revetement ist im Allgemeinen
noch im erträglichen Stande, doch fehlen
sehr viele Cordons und das Mauerwerk
bey den 6 Kassemattenschußscharten und
unterhalb derselben ist sehr verwittert.
Die Fugenreparation besonders an
jenem Theil der Courtine auf welchem
die westlichen Stirnseiten der Com-
mandanten-Wohnung aufgeführt sind,
wäre sehr nothwendig. -

Vorstehende pflichtmäßige Beschreibung
des Zustandes der Hauptumfassung der
Veste Rottenberg begründet sich

vorgenommenen Backstein Auswech-
slungen sind nun größtentheils verwit-
tert.

Rechte Flanke.

Das Mauerwerk mit Ausnahme
der zur Reparation vorgeschlagenen
Brustwehr und mehreren schadhafte
Cordons noch in ziemlich gutem Zustand.

Courtine

zwischen der Bastion VI. u I. / Schnaittach
und Amalie :/

Das Revetement ist im Allgemeinen
noch im erträglichen Stande, doch fehlen
sehr viele Cordons und das Mauerwerk
bey den 6 Kassemattenschußscharten und
unterhalb derselben ist sehr verwittert.
Die Fugenreparation besonders an
jenem Theil der Courtine auf wel-
chem die westlichen Stirnseiten der Com-
mandanten-Wohnung aufgeführt sind,
wäre sehr nothwendig. -

Vorstehende pflichtmäßige Beschreibung
des Zustandes der Hauptumfassung der
Veste Rottenberg begründet sich

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

II. Innere Wandverkleidung.
Mauern.

auf sorgfältige Untersuchung und
vielfältige Begehung der Werke.
Im Allgemeinen drängt sich die
Bemerkung auf, dass viele Gebrechen
des Revetements auch davon herrühren
mögen, dass die Fugenreparationen
schon seit langer Zeit nicht mehr
vorgenommen wurden, und dass die
mit glatten Flächen behauenen Kalk-
steine der Witterung nicht jenen
Widerstand leisten, wie der Fall
bey dem Halbmonde ist, wo die Steine
größtentheils aus einem sogenannten
Schlag oder Bund (?) erhielten, im üb-
rigen aber das Haupt mit dem
rauhem Possen (=Bossen???) versehen blieb.

II. Innere Wandverkleidungen

Mauern.

auf sorgfältige Untersuchung und
vielfältige Begehung der Werke. –
Im Allgemeinen drängt sich die
Bemerkung auf, dass viele Gebrechen
des Revetements auch davon herrühren
mögen, dass die Fugenreparationen
schon seit langer Zeit nicht mehr
vorgenommen wurden, und dass die
mit glatten Flächen behauenen Kalk-
steine der Witterung nicht jenen
Widerstand leisten, wie der Fall
bey dem Halbmonde ist, wo die Steine
größtentheils aus einem sogenannten
Schlag oder Bund (?) erhielten, im üb-
rigen aber das Haupt mit dem
rauhem Possen (=Bossen???) versehen blieb.

Dieselbe fangen bey der Bastion
Klatzenstein an gehen an der
Bastion Carl – Amalie und der
dazwischen liegenden Courtine
vorbey und endigen beym Com(m)an-
dantenhaus. –

Dieselbe fangen bey der Bastion
Klatzenstein an gehen an der
Bastion Carl – Amalie und der
dazwischen liegenden Courtine
vorbey und endigen beym Com(m)an-
dantenhaus. –

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

III. Brunnenhof.

[Handwritten text describing the Brunnenhof, mentioning bastions and fortifications.]

Sie sind rauhen Bruchstein Mauerwerk senkrecht aufgestützt auf den Wällen mit starken hölzernen SicherheitsGeländern versehen, und in gutem baulichen Zustande.

Die Eingänge zu den Kassematten befinden sich in denselben in den Kehlen der Bastion Amalie und Carl. –

In demselben zunächst den Bastionen Nürnberg und Schnaittach befindet sich jener Kessel welcher die Soutterrains der projektirten aber nicht ausgebauten Commandantenwohnung fassen sollte, und wo von nichts als die 4 Umfassungswände und Soutterrains mit starken Pfeilern versehen aus rauhen Kalkbruchsteinen bis auf eine Höhe von 16 – 18' – oder bis zum natürlichen Boden des Brunnenhofs aufgeführt wurden. – Zwey dieser Fundamentmauern bilden gleichsam die Kehle oder innere Wallverkleidungs-

III. Brunnenhof

Kriegsarchiv München
I
Bd. 172

von dem Hellen, wie auch von dem
und Witterung bedingt wird.
Im Sommer z. B. und bey trockener
Jahreszeit ist das mit Erde sehr
stark beschüttete Gewölbe trocken;
bey ungeigter (?) Witterung hingegen,
dringt die Nässe durch die Erde und
von da durch das Gewölbe.

Dem ohngeachtet haben sich die hohen
Widerlager und deren aus rauhem
Bruchstein Mauerwerk erbauten
Gewölbe sehr gut erhalten. Einige
kleine Reparationen an den 2 Wider-
lager der Bastion Carl und dem
Eingang bey der Bastion Amalie
wurden in der heurigen Hauptbau-
Aufnahme herzustellen beantragt.

V. Außenwerke.

Dem Halbmond zwischen der Bastion
Amalie und Carl ausgenommen,
findet sich fast kein vollendetes Aus-
senwerk vor (?).
Dieses Werk ist ohne Brustwehr, und

nasse Stellen, ein Umstand der von
der Witterung bedingt wird.

Im Sommer z. B. und bey trockener
Jahreszeit ist das mit Erde sehr
stark beschüttete Gewölbe trocken;
bey ungeigter (?) Witterung hingegen,
dringt die Nässe durch die Erde und
von da durch das Gewölbe.

Dem ohngeachtet haben sich die hohen
Widerlager und deren aus rauhem
Bruchstein Mauerwerk erbauten
Gewölbe sehr gut erhalten. Einige
kleine Reparationen an den 2 Wider-
lager der Bastion Carl und dem
Eingang bey der Bastion Amalie
wurden in der heurigen Hauptbau-
Aufnahme herzustellen beantragt.

Dem Halbmond zwischen der Bastion
Amalie und Carl ausgenommen,
findet sich fast kein vollendetes Aus-
senwerk vor (?).

Dieses Werk ist ohne Brustwehr, und

V. Außenwerke.

maßvoll in der Ausführung der Anlagen
eingeführt und abgebaut, was, wie z. B. im
Jahre 1809. und 1813. - D. S. 10. 11.
den Abbruch der alten Werke und die gänz-
liche Erneuerung, nur eine Fiktion ge-
wessen sein.
Der größte Theil der Escarpe Mauer
dieses Halbmondes ist wie schon frö-
her bemerkt, nicht mit glatten Ansich-
ten versehen, sondern den Werkstücken
die Passen??? gelassen, und nur rings-
herum ein Schlag gegeben.
Dieses Bastions Gemäuer hat sich
vortrefflich gehalten und von Ver-
witterungen sind gar keine Spur
wahrgenommen, doch dürfte auch hier
die Fugenreparation vorgenom(m)en
werden.
In der Kehle zunächst den beiden zu-
rückgegangenen Flanken befinden
sich 2 mit starken Thüren verschlossene
Kommunikationstreppen, welche von der
Sohle des Hauptgrabens auf das Terre

= 17 =

erhielt ein so oft die Veste im Belagerungsstand erklärt war, wie z.B. im Jahr 1809. und 1813. – Schanzkörbe, die eben durch den Zahn der Zeit gänzlich zerfielen, und nun hinweg geschafft sind.

Der größte Theil der Escarpe Mauer dieses Halbmondes ist wie schon früher bemerkt, nicht mit glatten Ansichten versehen, sondern den Werkstücken die Passen??? gelassen, und nur ringsherum ein Schlag gegeben.

Dieses Bastions Gemäuer hat sich vortrefflich gehalten und von Verwitterungen sind gar keine Spur wahrgenommen, doch dürfte auch hier die Fugenreparation vorgenom(m)en werden.

In der Kehle zunächst den beiden zurückgegangenen Flanken befinden sich 2 mit starken Thüren verschlossene Kommunikationstreppen, welche von der Sohle des Hauptgrabens auf das Terre

VI. Bedeckte Weg.

plein des Halbmondes führen. –
Die Contre Escarpe des um den
Halbmond führenden Grabens ist ohne
Mauer Verkleidung, und größtentheils
auch in Felsen gesprengt.
Die projektierte Contregarde bey der
Bastion Carl wurde nur bis zur Funda-
mentshöhe theilweise aufgeführt, und be-
steht aus ungeheuren (?) Steinmassen. –

Derselbe fängt beim ausspringenden
Winkel und Bastion Carl an, und
zieht sich unter sehr verschiedenen Brei-
ten und die ganze Hauptumfassung
bis zum ausspringenden Winkel der
Bastion Amalie herum; wo es aber
an dem nöthigen Raum für den be-
deckten Weg gebrauch (?), wie dies nur
der Bastion Kersbach Klatzenstein
und Schnaittach der Fall ist, wurde
zur Erlangung derselben von dem
tiefen Theil des Bergabhanges auf-
wärts eine starke Escarpe Mauer

Plein des Halbmondes führen. –
Die Contre Escarpe des um den
Halbmond führenden Grabens ist ohne
Mauer Verkleidung, und größtentheils
auch in Felsen gesprengt.
Die projektierte Contregarde bey der
Bastion Carl wurde nur bis zur Funda-
mentshöhe theilweise aufgeführt, und be-
steht aus ungeheuren (?) Steinmassen. –

Derselbe fängt beim ausspringenden
Winkel und Bastion Carl an, und
zieht sich unter sehr verschiedenen Brei-
ten und die ganze Hauptumfassung
bis zum ausspringenden Winkel der
Bastion Amalie herum; wo es aber
an dem nöthigen Raum für den be-
deckten Weg gebrauch (?), wie dies nur
der Bastion Kersbach Klatzenstein
und Schnaittach der Fall ist, wurde
zur Erlangung derselben von dem
tiefen Theil des Bergabhanges auf-
wärts eine starke Escarpe Mauer

VI. Bedeckte Weg

Kriegsarchiv München
CI
Bd. 172

VII. Festungsbrücken.

Die Hauptgrabenbrücke wurde vor-
iges Jahr größtentheils an den schad-
haften Stellen repariert, und die
jungen Reparationen welche neuer-
dings nothwendig wurden hat man
bey der dießjährigen Aufnahme
herzustellen beantragt.

Die Ravelinbrücke /: eigentlich
Halbmondsbrücke /: wurde 1825
und voriges Jahr repariert, und
befindet sich in gutem Zustande.

bis zur Höhe der Brustwehr aufge-
führt. –

Die Brustwehrmauer des be-
deckten Weges ist im Durchschnitt
3-4' hoch, und an der Kante
mehr oder weniger beschädigt. –
Außerhalb der Mauer ist Stein-
schutt und Erde glacisförmig ange-
schüttet.

Die Hauptgrabenbrücke wurde vor-
iges Jahr größtentheils an den schad-
haften Stellen repariert, und die
jungen Reparationen welche neuer-
dings nothwendig wurden hat man
bey der dießjährigen Aufnahme
herzustellen beantragt.

Die Ravelinbrücke /: eigentlich
Halbmondsbrücke /: wurde 1825
und voriges Jahr repariert, und
befindet sich in gutem Zustande.

VII. Festungsbrücken

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Indem ich glaube durch vorstehende Beschreibung den Zustand der Festungswerke zu Rottenberg hinreichend erschöpft zu haben, füge ich dieselbe der Festungsbauaufnahme Okt pro 1828/29 geordnet bey.

Albert Spieß Ingen. Ober Lieut...

mit Hoffmann
Ingenieur

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Festung Rottenberg.

Original.

Aufnahms-Protocoll.

Die hiesigen Bau-Reparaturarbeiten an den Festungs-
Rottenberg pro 1830/31.

Verfaßt den 1ten März 1831.

Præsentes

Hauptmann Kohilles vom kgl. 4ten
Oberlieutenant Trautmann Lieut. Inf. Regiment
Ingenieur Oberlieutenant Spieß
Baons S. Meyer
Lieut. u. Zeugwart Käberle als Platz Ingenieur

Die aus überstehenden Mitgliedern
zusam(m)engesetzte lokale Bau-Com(m)is-
sion versam(m)elte sich vermöge kgl.
Kom(m)andantschafts Befehl um die an
den hiesigen Festungs-Werken sich
ergebenden Haupt-Bau-Reparatur-
arbeiten aufzunehmen, wie folgt:

Rechte Face der Bastion Carl

Maurer

Ein Theil der Brustwehr dieser
Face wurde schon voriges Jahr auf
eine Länge von 156' ganz neu her-
gestellt. Es ist daher heuer nur
noch ihr Rest derselben mit dem
in unzertrennlicher Verbindung
stehenden Stück Brustwehr der
linken Face der Bastion Klatzen-

Aufnahms Protokoll

Über

Die Haupt-Bau-Reparationen an den Festungs Werken zu
Rottenberg pro 1830/31

Verfasst der 1te Merz 1831

Præsentes

Hauptmann Kohilles vom kgl. 4ten

Oberlieutenant Trautmann Lieut. Inf. Regiment

Ingenieur Oberlieutenant Spieß

Baons S. Meyer

Lieut. u. Zeugwart Käberle als Platz Ingenieur

Die aus überstehenden Mitgliedern
zusam(m)engesetzte lokale Bau-Com(m)is-
sion versam(m)elte sich vermöge kgl.
Kom(m)andantschafts Befehl um die an
den hiesigen Festungs-Werken sich
ergebenden Haupt-Bau-Reparatur-
arbeiten aufzunehmen, wie folgt:

Rechte Face der Bastion Carl.

Ein Theil der Brustwehr dieser

Maurer

Face wurde schon voriges Jahr auf
eine Länge von 156' ganz neu her-
gestellt. Es ist daher heuer nur
noch ihr Rest derselben mit dem
in unzertrennlicher Verbindung
stehenden Stück Brustwehr der
linken Face der Bastion Klatzen-

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Kriegsarchiv München
C I Bd. 172

Stein zu fertigen
Die Länge dieser steinernen Brust-
wehr beträgt nach Abzug der 4
Schussscharten 107' die Dicke 7' und
die Höhe im Durchschnitt 6' mithin
der Kubik-Innhalt 20 _ Kubikklas-
ter 12 Kubikschuh.
Die alte Brustwehr ist so rui-
nos, und deren Steine in der Art
vom Frost und Regen zerstört,
dass sie gänzlich abgetragen wer-
den muss und von den Steinen
nur wenige wieder verwen-
det werden können.
Aus diesem Grunde muss die Ab-
tragung bis zum Kordon statt fin-
den d:h: von der äußeren Kan-
te der Krone der Brustwehr
auf 5' und von der inneren Kann-
te auf 7'.
Es sind aber auch mehrere Cordon-
Steine ganz verwittert, daher bey-
läufig 50 laufende Schuh 11" dicke
2-3 breite Platten mit Rundstab (?)
behauen versetzt werden müssen.
Nach vollendeter Abtragung der
alten Brustwehr muss die neue
in der Art wieder aufgeführt
und mit Decksteinen (?) versehen
werden, wie dies bereits schon

Stein zu fertigen.

Die Länge dieser steinernen Brust-
wehr beträgt nach Abzug der 4
Schussscharten 107' die Dicke 7' und
die Höhe im Durchschnitt 6' mithin
der Kubik-Innhalt 20 _ Kubikklas-
ter 12 Kubikschuh.

Die alte Brustwehr ist so rui-
nos, und deren Steine in der Art
vom Frost und Regen zerstört,
dass sie gänzlich abgetragen wer-
den muss und von den Steinen
nur wenige wieder verwen-
det werden können.

Aus diesem Grunde muss die Ab-
tragung bis zum Kordon statt fin-
den d:h: von der äußeren Kan-
te der Krone der Brustwehr
auf 5' und von der inneren Kann-
te auf 7'.

Es sind aber auch mehrere Cordon-
Steine ganz verwittert, daher bey-
läufig 50 laufende Schuh 11" dicke
2-3 breite Platten mit Rundstab (?)
behauen versetzt werden müssen.
Nach vollendeter Abtragung der
alten Brustwehr muss die neue
in der Art wieder aufgeführt
und mit Decksteinen (?) versehen
werden, wie dies bereits schon

Kriegsarchiv München
C I Bd. 172

...wichtig ist nun mit Hingehen
...Klatzenstein...
...Lager...
...Schräge...
...Breite...
...Lichten...
...Steine...
...Fundamente...
...Kontre-
...garde...
...Witterung...
...Ziegelmehl...
...Dorfziegel...
...Kommision...
...vorbeschriebene...

voriges Jahr vom ausspringenden Winkel gegen die linke Face der Bastion Klatzenstein statt fand, nämlich die sämtlichen Decksteine (?) mit waagrecht behauenen Lagern, und nur das obere Lager mit der der Krone zukom(m)enden Schräge. Die 4 Schußscharten welche noch im Rest dieser Brustwehr anzubringen sind erhalten die dem (?) 18u:24 ttr (?) nöthige Breite nemlich (?) innen 2' und außen 7' im Lichten (?). Da bereits alle von früheren Zeiten her vorrätigen Steine im alten Stadtgraben und bei den Fundamenten der projektirten Kontre- garde voriges Jahr verarbeitet wurden, so müssen die jetzt nöthigen Steine von den Schanzsträf- lingen bey der ersten günstigen Witterung gebrochen werden Als besseres und seit zwei Jahren bewährtes Bindungsmittel wird dem Mörtel wieder eine ange- messene Parthie Ziegelmehl beyge- mengt, das von alten zerbrochenen Dorfziegel durch die Schanzsträf- inge erzeugt wird. Die Kommision trägt darauf an die vorbeschriebene

Kriegsarchiv München
C I Bd. 172

Arbeit wieder im Taglohn unter ge-
nauer Kontrollierung vornehmen
zu lassen, weil sich Akkorde, wegen
der äußerst beschwerlichen und müh-
sam(m)en Behauung der harten Kalkstei-
ne und sonstige Lokale Verhältnisse
nicht mit der gehörigen Bestim(m)theit
erschließen ließen.

Zimmermann

Hat seinen Theil des Gerüstes be-
stehend aus 9 großen 65' langen
Bäumen nebst den dazu gehörigen
Streich-(?) und Riegelhölzern von den
bereits wieder neu aufgeführten
Brustwehr abzunehmen, und wie-
ter gegen die linke Face der
Bastion Klatzenstein zu transporti-
ren, und daselbst nach vorhergegan-
ener Aufgrabung der Löcher aufzu-
stellen.

Endlich nach gänzlicher _____
der Brustwehr der Bastion Karl
das ganze 150' lange Gerüst aus
6 großen Bäumen und den
dazu gehörigen Streich- (?) und Riegel
hölzern bestehend abzubrechen, und
mit Zuziehung von Schanzsträf-
lingen an die Courtine zwischen
dem Zeughaus und der Bastion
Kersbach zu transportiren, um
dasselbe im kommenden Jahr we?

Zim(m)ermann

Kriegsarchiv München
CI Bd. 172

Casematten

gen Reparation der Brustwehr dieser Courtine sogleich bey der hand zu haben.

Mauer

In der linken Face der Brustwehr ist am Fuße eine eingestürzte Mauer 4' lang, 4' hoch, 2' dick wieder frisch mit 32 Kubikschuh alten und neuen Steinen aufzuführen.

Ravelin

Eingang zur Kassematte der Bastion Amalie. Dasselbst droht rechts ein Stück Mauer samt einem Theil der Überwölbung 6' hoch 6' breit 2' dick dem Einsturz, und ist zum Theil schon eingestürzt. Es muss daher die schadhafte Mauer Gänzlich ausgebrochen, mit der alten Mauer gehörig verbunden und mit 72 Kubikschuh neu aufgeführt werden.

Zimmermann

Dasselbst ist an der Brücke das seit wenigstens 25 Jahren befindliche innere Barriere aus 2 Flügeln bestehend verfault und keine Reparation mehr fähig, die Kommision trägt darauf an, wie neues Barriere nach den Dimensionen der gegenwärtigen fertigen zu lassen.

gen Reparation der Brustwehr dieser Courtine sogleich bey der hand zu haben.

Casematten
Maurer

In der linken Face der Bastion Karl ist am Fuße eine eingestürzte Mauer 4' lang, 4' hoch, 2' dick wieder frisch mit 32 Kubikschuh alten und neuen Steinen aufzuführen.

Eingang zur Kassematte der Bastion Amalie. Dasselbst droht rechts ein Stück Mauer samt einem Theil der Überwölbung 6' hoch 6' breit 2' dick dem Einsturz, und ist zum Theil schon eingestürzt. Es muss daher die schadhafte Mauer Gänzlich ausgebrochen, mit der alten Mauer gehörig verbunden und mit 72 Kubikschuh neu aufgeführt werden.

Ravelin

Dasselbst ist an der Brücke das seit wenigstens 25 Jahren befindliche innere Barriere aus 2 Flügeln bestehend verfault und keine Reparation mehr fähig, die Kommision trägt darauf an, wie neues Barriere nach den Dimensionen der gegenwärtigen fertigen zu lassen.

Zimmermann

Ein neues zwey flügelichtes Barriere

Kriegsarchiv München
C I Bd. 172

4' 4" breit 9' 3" hoch 4" dick aus 4"
weichen Diehlen zu fertigen nebst
4 weichen Einschubleisten jede 5'
8" lang 6" breit 3" stark und einem
Arm zum Verschließen der bei-
den Flügel 12' lang 5" im Quadrat
von weichem Holz.
Dieser Barriere wird gehobelt
und gesägt, und jeder Flügel
mit 4 Crenaux versehen, und
Die obere Kante Palisaden- oder
Stageten(?) -artig zugespitzt.
Hiezu sind erforderlich:
4 weiche 4" Diehlen zu 18" breit 20-22'
lang
_ eichene 3" Diehlen zu den 4 Leisten u
und
12' _____ weiches Holz zu dem
Barriere Arm.
Das alte Beschlag nebst Schloß ab-
zubrechen, zu reparieren und mit
größtentheils neuen Spitznägeln
wieder zu beschlagen.
Das neue Barriere 9' 3" hoch 11' 4" (?)
breit innen und außen mit 209 2/3 _'
den Arm 12' lang 5" im _' mit 20 -
Im Durchschnitt 229 2/3 _'
grauer Oelfarbe gut anzustreichen.

Schloßer

Mauer

Schloßer

Garnison Rothenberg
Haupt-Bau-Geld-Rechnung

respective
Rechnung

über die Geld-Einnahmen und Ausgaben für den
Unterhalt des militärischen Grund-Eigenthums,
seiner Rechte und Nutzungen in obiger Garnison

für
das Etatsjahr 18³²/33.

mit 19 Beilagen

Vorbehalten der Superrevision revidirt, und
die Mängel in das Protocoll aufgenommen
München den 21^{ten} April 1834

Hon
Aufgeführt von der Section des Königl. Kriegs Ministeriums



Seite 1

Garnison Rothenberg

Haupt – Bau – Geld – Rechnung

respective

Rechnung

über die Geld-Einnahmen und Ausgaben für den

Unterhalt des militärischen Grund-Eigenthums,

seiner Rechte und Nutzungen in obiger Garnison

für

das Etatsjahr 1832/33.

mit 19 Beilagen

Vorbehalten der Superrevision revidirt, und

die Mängel in das Protocoll aufgenommen

München den 21/9^{ten} April 1834

von

Section des Königl. Kriegs Ministeriums.

Vorbemerkung.
Einnahme.

Demnach allerhöchsten Rescript vom 12^{ten} August 1831 wurde die
Verpachtung folgender Anstalten mit 6 Jahren an den
1^{ten} Oktober 1831 bis dahin 1837 allergnädigst genehmigt.

a) Der außerhalb der Festung befindliche 3. , und der
Benutzung des , auf den Wällen und in den
Festungs , so wie der Reinigung der Steingruben
zu 31. 30. Nro.

b) Der binnen der Festung befindliche 3. , und der
Benutzung des , auf den Wällen und in den
Festungs , so wie der Reinigung der Steingruben
zu 31. 30. Nro.

c) Der für die Reinigung der 3. , und der
Benutzung des , auf den Wällen und in den
Festungs , so wie der Reinigung der Steingruben
zu 31. 30. Nro.

Summa 31. 30. Nro.

Kriegsarchiv München
C I, Bd. 169

2
3
4
5

Seite 2

Vorbemerkung.

Einnahme.

Vermöge? allerhöchsten Rescript vom 12 ten August 1831 wurde die
Verpachtung folgender auf 6 Jahre nämlich vom
1ten Oktober 1831 bis dahin 1837 allergnädigst genehmigt.

a.) Der außerhalb der Festung befindliche 3. , und der
Benutzung des , auf den Wällen und in den
Festungs , so wie der Reinigung der Steingruben
zu 31. 30. Nro.

....

Einnahmen an Geld		Summa des Capitel	
1832	1833	1832	1833
<u>I. Capitel. Dotation aus dem Militaer</u>			
1. Durch die Königl. Haupt Kriegs- Cassa den pag. 5 dieser Rechnung zur Bestreitung aller dießjährigen Ausgaben nach nöthigen Zuschuss laut vorliegender Abrechnung.		3361	48 2.
<u>III. Capitel. Einnahmen aus verpachteten Rechten Gebäuden und Gründen.</u>			
2. Pachtgeld pro 18 32/33 von Herrn Pfarer Graep dahier? für das zwischen dem Baustadel und Ingenieurhaus liegende Gaertchen....			
	1 20		
3. Pachtgeld von Michael Pfister für 2. Gaertchen am nördlichen Abhange des Berges nächst dem Waschhause			
	3 15		
4. Pachtgeld vom Paechter Friedrich Schlenk zu Siegersdorf für 3. Grundstücke af der Glacis...			
	27	31	35.
<u>IV. Capitel. Aus den Rechten Gebäuden und Gründen in eigener Regie.</u>			
4. Vom Pächter Friedrich Schlenk zu Siegersdorf für Reinigung der Schwindgruben in der Festung pro 1832/33			
			4 30.
<u>V. Capitel. Aus Baumaterialien und Bau- Requisitionen</u>			
5. Erlös aus verkauften Zimmerspännern			
			8 4.
Summa der Einnahmen		3405	57.2
<u>Recapitulation der Einnahmen</u>			
Aus dem Militaer		3361	48 2.
in eigener Regie		44	9.
Summa		3405	57.2

Kriegsarchiv München
C I, Bd. 169

Einnahmen an Geld

1. I. Capitel-Dotation aus dem Militaer
 1. Durch die Königl. Haupt Kriegs- Cassa den pag. 5 dieser Rechnung zur Bestreitung aller dießjährigen Ausgaben nach nöthigen Zuschuss laut vorliegender Abrechnung.
 - III. Capitel. Einnahmen aus verpachteten Rechten Gebäuden und Gründen.
 2. Pachtgeld pro 18 32/33 von Herrn Pfarer Graep dahier? für das zwischen dem Baustadel und Ingenieurhaus liegende Gaertchen....
 3. Pachtgeld von Michael Pfister für 2. Gaertchen am nördlichen Abhange des Berges nächst dem Waschhause
 4. Pachtgeld vom Paechter Friedrich Schlenk zu Siegersdorf für 3. Grundstücke af der Glacis...
 - IV. Capitel. Aus den Rechten Gebäuden und Gründen in eigener Regie.
 4. Vom Pächter Friedrich Schlenk zu Siegersdorf für Reinigung der Schwindgruben in der Festung pro 1832/33....
 - V. Capitel. Aus Baumaterialien und Bau-Requisitionen
 5. Erlös aus verkauften Zimmerspännern
- Summa der Einnahmen
- Recapitulation der Einnahmen
- Aus dem Militaer _____
- und
- in eigener Regie _____
- Summa _____

Ausg. cto da Beilage	Ausgaben an Geld	Summa der Paragraphen und Capitel		Werte der Statistiken	
		fl.	ss.	fl.	ss.
IV. Capitel. Auf den Unterhalt der bestehenden Hochgebäude für welche eine Maximal Aus- gabe von 500 fl. bestimmt ist.					
6	§ 1. für die gewöhnliche Haupt-Baureparatur laut Kosten-Consignation No 11556	664	43	4.	384.16.4.
7	§ 2. für unverschiebliche Arbeiten wurden durch königliche Ministerial-Reskripte genehmigt für das 1te Quartal 1832/33. 61 fl. 6. No 1641				13. 6.
8	" " 2te " " 36 fl. 5. No 3969				4. 6.
9	" " 3te und 4te " " 27. 24. No 10289	124	35		1. 57. 1.
Summa des IV. ten Capitels		789	78	4.	403 14 3
Die Gesamt-Ausgabe mit Einschluß der Bau- Materialien aus dem Magazin beträgt : 1192 fl. 32 kr. 7 fl					
Das hierfür bestimmte Maximum 1500 fl. - - - - -					
Sohin? weniger ausgegeben 307 fl. 27 kr. 1 fl					

Kriegsarchiv München C I Bd. 169

Seite 4

IV. Capitel. Auf den Unterhalt der bestehenden
Hochgebäude für welche eine Maximal Aus-
gabe von 500 bestimmt ist.

- 6. § 1 für die gewöhnliche Haupt-Baureparatur
laut Kosten-Consignation No 11556
- § 2 für unverschiebliche Arbeiten wurden
durch königliche Ministerial-Reskripte genehmigt
- 7 für das 1te Quartal 1832/33. 61 No 1641
- 8 2te 36 5 No 3969
- 9 3te und 4te 27 24 No 10289

Summa des IV. ten Capitels
Die Gesamt-Ausgabe mit dem Einschluß der Bau-
Materialien aus dem Magazin beträgt
: 1192 _ 32 _

Das hierfür bestimmte
Maximum 1500

Sohin? weniger ausgegeben 307