


Die Deckenkonstruktion über dem Erschließungsgang: I.04 im Osten des ersten Obergeschosses für den Bauzustand unter Federico Zuccari

Legende:



- Mauerwerk im Schnitt
- nachgewiesene Bauteile für den Bauzustand unter Zuccari
- vermutete Bauteile für den Bauzustand unter Zuccari
- Rekonstruktion ohne Befund