


Der östliche Bereich des zentralen Mittelflurs mit dem Kellerabgang und den möglichen Erschließungstüren

Legende:



- Mauerwerk im Schnitt
- nachgewiesene Bauteile für den Bauzustand unter Zuccari
- vermutete Bauteile für den Bauzustand unter Zuccari
- Rekonstruktion ohne Befund
- Rekonstruktion ohne Befund