


















CASA ZUCCARI - FLORENZ
WohnhausBauzustand um 1530
Erdgeschoß

Legende*:

-  vorhandener Mauerbestand
-  rekonstruierter Mauerbestand**
-  vermutete Mauerkanten
-  Rekonstruktion ohne Befund
-  Kaminschacht
-  vermuteter Kaminschacht
-  Bestand an Deckenbalken
-  nach Befund rekonstruierte Deckenbalken
-  rekonstruierte Deckenbalken ohne Befund
-  nachgewiesener Sturz bzw. Gurtbogen in Segmentform
-  nachgewiesener Sturz bzw. Gurtbogen in halbrunder Form
-  projizierte Gewölbeform bzw. Gewölbekante
-  nachgewiesenes Tonnengewölbe
-  nachgewiesenes Kreuzgratgewölbe
-  nachgewiesenes Tonnengewölbe mit Stichkappen
-  vermutete Gewölbe mit Projektion der Gewölbekanten bzw. Gewölbeformen
-  vermutete Lage der Treppe
- B** Brunnenschacht
- 1** > vertikale Baufuge
- 2** > vermutete Lage einer Tür bzw. eines Fensters
- 3** > Knick in der Mauer des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses
- 4** > mögliche Lage eines Kamins bzw. einer Feuerstelle
- 5** > vorhandene Wand oberhalb des neuzeitlichen Unterzuges
- 6** > nachgewiesene Kante eines Brunnentürchens
- 7** > anhand von Schleifspuren nachgewiesenes Brunnentürchen
- 8** > nachgewiesener Wandanschluß

- * gekennzeichnet sind lediglich die wichtigsten Baubefunde
 ** möglicherweise ehemals vorhandene Öffnungen sind nicht verzeichnet

Wandverteilung:

