



Der Baubefund zu den Balkendecken in den Räumen 0.06 und 0.07 für den Bauzustand unter Andrea del Sarto

Die Zeichnung basiert in ihren Grundzügen auf der verformungsgerechten Vermessung

Legende:



anhand von Querwandanschlüssen nachgewiesene östliche Außenwand des Hauses unter Andrea del Sarto



Lage einer nachgewiesene Querwand im zweiten Obergeschoß für den Bauzustand unter Andrea del Sarto



vertikale Putzstörungen an der Nord- und Südwand des ersten Obergeschosses, die auf eine ehemalige Querwand hindeuten



in situ verbliebener Streichbalken

1 ➤

Das nachgewiesenes Bodenniveau im ersten Obergeschoß - Aufgrund einer rötlichen Verfärbung am Übergang zwischen Wand und Boden befand sich wohl ursprünglich ein Terrakottaboden in diesem Zimmer - Die Verlegeart läßt sich nicht mehr nachvollziehen - Der Fußbodenaufbau bestand voraussichtlich aus einer Bretterschalung über der tragenden Holzkonstruktion und einem Mörtelbett mit abschließendem Terrakottabelag

2 ➤

nachgewiesene Unterkante des Streichbalkens in Raum 0.07

3 ➤

nachgewiesene östliche Kante eines Balkenloches für einen ehemaligen Unterzug

4 ➤

belegte Wandkante aufgrund rechnerischer Nachweise der Achsenabstände im Raum 0.08 sowie einer angenommenen Wandbreite von ca. 48 cm aufgrund der Befundlage im Keller und eines in situ verbliebenen Wandstückes unter dem ersten Lauf des heutigen Treppenhauses