


Die Rekonstruktion der Balkendecke im Raum 0.06 für den Bauzustand unter Andrea del Sarto

Unklar bei der Rekonstruktion bleibt aufgrund fehlender Befunde der Achsenabstand zwischen den tragenden Balken über dem Unterzug sowie die Detaillösungen am Übergang zwischen dem Unterzug und der Tragekonstruktion.

Legende:



vorhandener Streichbalken
gesicherte Rekonstruktion