



Die Bodensondage im heutigen Raum 304 vor der Westwand

Legende:

- 1 ➤ ehemaliges Bodenniveau im ersten Obergeschoß
- 2 ➤ ehemalige Unterkante der Deckenkonstruktion zwischen Erdgeschoß und erstem Obergeschoß
- 3 ➤ Ansatz der ehemaligen Fensterlaibung
- 4 ➤ Reste der Ausmalung aus der Zeit vor dem Einbau des Viersäulensaals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts - Die Farbfassung weist einen Begleiter aus künstlichem Ultramarinblau auf