


Die unterschiedlichen Bauphasen des westlichen Mittelfensters im ersten Obergeschoß zur heutigen *Via Capponi*

- A) Zustand seit dem Umbau gegen 1870
- B) Veränderungen und Verschiebung des Fensters unter Federico Zuccari gegen 1579
- C) Bauzustand unter Andrea del Sarto ab 1520
- D) Detailschnitt durch die südliche Laibung des Fensters

Legende:



1 ►

Ergänzungen aus Kalkmörtel in der Fensterlaibung
ehemalige Mittelachse der Fassade unter Andrea del Sarto