


Mögliche Rekonstruktion der unvollendeten Gartenrückwand in der ersten Bauphase unter Federico Zuccari mit gespiegelten Befunden

Unklar bleibt die Ausbildung des Sockelbereiches und der Stufen zwischen dem Niveau des Gartens und dem Ateliergebäudes. Zudem läßt sich nicht ermitteln, ob ursprünglich eine Kapitell oberhalb der Pilaster geplant war und die Gesimse als durchgehende Horizontalprofile ausgebildet werden sollten.

Legende:



ausgeführte Gliederungselemente der ersten Bauphase

wahrscheinlich vorgesehene Gliederungselemente, die erst in der zweiten Bauphase versetzt wurden



rekonstruktiv ergänzte Bereiche



ehemaliger Durchgang in das Ateliergebäude



möglicherweise ehemals geplante Gliederungselemente



Höhe des Sohlbankgesimses an der heutigen Fassade zur *Via Giusti*