



Der Baubefund für die Atelierfassade zur *Via Giusti* für den Bauzustand unter Federico Zuccari

(Die Abbildung basiert auf einer photogrammetrischen Vermessung durch Dario Melloni. Diese bereits publiziert in: Heikamp 1996 C, o.Z)

Legende:



nachgewiesene Eisenklammern



nachgewiesene Wolfslöcher zum Versetzen der Bauteile



verklammerte Bauteile



wahrscheinlich verklammertes Bauteil (bereits leicht nach vorne verkippt)



Türgewände (Mindeststärke in der Laibung: 27,5 cm)



Fenstergewände (Mindeststärke in den Laibungen: 13,5 cm)



Werksteine aus Pietra Serena im Traufgesims



Backsteine als baulicher Untergrund für anmodellierte Profile im Traufgesims

F1

vertikale Baufuge

F2

vertikale Baufuge

D1

nachträglich eingesetzte Fensteröffnung im zweiten Obergeschoß

D2

Nischenrückwände aus Bruchstein