

Die Konstruktion des Sturzes oberhalb der Wandnische über den Fenstern des ersten Hauptgeschosses am Ateliergebäude


Legende:



Sichtseite der Backsteinwand



Laibung der Wandnische



Nischenrückwand aus verputztem Bruchstein im Schnitt



Tiefenausdehnung der Backsteine