


Die Treppenaustritte im ersten und zweiten Obergeschoß für den Bauzustand unter Federico Zuccari

Legende:



1 ➤

Mauerwerk im Schnitt

nachgewiesene Bauteile für den Bauzustand unter Zuccari

Rekonstruktion ohne Befund

Rekonstruktion ohne Befund

Die Bauhöhe zwischen den Gurtbögen im ersten Obergeschoß und den gebeilten Balken der darüberliegenden Deckenkonstruktion entspricht annähernd der halben Breite des Treppenpodestes und deutet so auf ein Kreuzgratgewölbe in Leitbaukonstruktion über dem Treppenaustritt hin.