






Mögliche Rekonstruktion der unvollendeten Gartenrückwand in der ersten Bauphase unter Federico Zuccari mit gespiegelten Befunden

Unklar bleibt die Ausbildung des Sockelbereiches und der Stufen zwischen dem Niveau des Gartens und dem Ateliergebäudes. Zudem läßt sich nicht ermitteln, ob ursprünglich eine Kapitell oberhalb der Pilaster geplant war und die Gesimse als durchgehende Horizontalprofile ausgebildet werden sollten.

Legende:

-  möglicherweise ehemals geplante Kapitelle
-  rekonstruktiv ergänzte Bereiche
-  ehemaliger Durchgang in das Ateliergebäude
-  möglicherweise ehemals geplante Gliederungselemente
-  Höhe des Sohlbankgesimses an der heutigen Fassade zur *Via Giusti*