
















CASA ZUCCARI - FLORENZ  
WohnhausBauzustand um 1580  
Kellergeschoß

## Legende\*:

-  vorhandener Mauerbestand
-  rekonstruierter Mauerbestand\*\*
-  vermutete Mauerkanten
-  Rekonstruktion ohne Befund
-  Kaminschacht
-  vermuteter Kaminschacht
-  Bestand an Deckenbalken
-  nachgewiesener Sturz bzw. Gurtbogen in Segmentform
-  projizierte Gewölbeform bzw. Gewölbekante
-  nachgewiesenes Tonnengewölbe
-  nachgewiesenes Kreuzgratgewölbe
-  nachgewiesenes Tonnengewölbe mit StICKKAPPEN
-  vermutete Gewölbe mit Projektion der Gewölbekanten bzw. Gewölbeformen
-  nachgewiesene Lage der Treppe
- B** Brunnenschacht
- 1** > vertikale Baufuge
- 2** > vermutete Lage einer Tür bzw. eines Fensters
- 3** > Knick in der Mauer des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses
- 4** > mögliche Lage eines Kamins bzw. einer Feuerstelle
- 5** > nachgewiesener Wandanschluß
- 6** > nicht nachweisbare Wand für den Bauzustand unter Federico Zuccari
- 7** > ehemals geplanter Durchgang
- 8** > erhaltener Bogenansatz für einen Lichtschacht
- 9** > möglicherweise bereits vorhandener Austritt mit anschließender Rampe zur *Via Giusti*
- 10** > unter Zuccari eingefügter Sturz zur Unterstützung der darüberliegenden Wand

\* gekennzeichnet sind lediglich die wichtigsten Baubefunde, Baubefunde aus der Zeit A. del Sartos sind nicht mehr vermerkt  
 \*\* evtl. ehemals vorhandene Öffnungen sind nicht verzeichnet

Wandverteilung:



0 1 2 3 4 5 6 7 M

